# **ACREN**

Rue de la Station 7864 Acren

**GPS** X: 3,847090- Y: 50,733098

Visitée le 13/08/2017






# 1. Tableau synthétique

	Guichets				NON			Parking		NON
ACCUEIL	Heures d'ouverture (Lun - Ven)						IR		cilités d'accès Gare	NON
	Heures d'ouverture (Sam, dim, fériés)								cilités d'accès guichets	NON
	Accueil PMR				NON		PMR	Facilités d'accès quais		NON
	Heures d'accueil (Lun - Ven)								ampe mobile	NON
	Heures d'accueil (Sam, dim, fériés)								oucle d'induction	NON
EQUIPEMENTS BATIMENT	Guichets	NON		Bâtimer	nt	NOI	N		Nombre	2
	Places assises	/		Couloir	sous voies	OUI	I	AIS	Hauteur	Bas
	Buffet	/	ES	Passere	lle d'accès	NOI	ON S		Revêtement	Gravier
	Point Poste	/	ACCES	Traverse	ée des voies	es NON		QUAIS	Abris couverts	3
	Librairie	/		Escalato	or(s)	NOI			Bancs sur les quais	NON
	Autres commerces	/		Ascense	eur(s)	NOI	N		Bancs dans les abris	NON
	Automates (int.)	0		Affiches	horaires	OU	I		Voitures	20
	En service	/	ON	Ecrans (	intérieur)	ION	N		Voitures PMR	0
	Automates (ext.)	1	<b>IATI</b>	Ecrans (	extérieur)	NON	N	ING	Prix	Gratuit
	En service	OUI	NFORMATION	Afficheur de quai Haut-parleurs		NOI	N	<b>PARKINGS</b>	Vélos (couverts)	0
EQL	Toilettes	NON	INF			ΟU	I	Δ.	Vélos (non-couverts)	10
	Toilettes PMR	NON		Dénomi	nation	ΟU	I		Prix	Gratuit
CES	Trains	NON		Eclairages vandalisés dans le tunnel sous voies.						
CORRESPONDANCES				Mauvais état du parking. Abris taggés.						
ORR	Ravel	OUI	8							
$\mathcal{S}$	Signalisation									









# 2. Accès & Accueil des voyageurs

Les entrées du PANG sont situées soit au niveau du parking, soit au niveau de la rue.





## 3. Bâtiment & Guichets

Le PANG ne dispose d'aucun bâtiment mais d'un automate.











# 4. Quais: Accès & Equipements

- Le PANG dispose d'un couloir sous voies.
- L'accès aux quais se fait de plain-pied ou via une rampe d'accès et un couloir sous voies.













- Le PANG dispose de 2 quais de type « bas » avec un revêtement de type « gravier ».
- Les quais disposent d'abris dont la structure est constituée de métal rouge et de plexiglas.
- Les abris ne disposent pas de sièges.
- Pas de sièges sur les quais.







Des haut-parleurs et des éclairages sont disposés sur les quais.
















## 5. Informations aux voyageurs

Panneaux indiquant la direction des quais présents (photo point 2). Des panneaux de dénomination non éclairés et partiellement tagués sont disposés sur les quais.






Des affiches jaunes sont disposées sur les quais.













# 6. Parkings

## 6.1 Voitures

Emplacements gratuits: 20 dont 0 PMR

Revêtement : Gravier

Taux d'occupation : < 90 %



## 6.2 Deux Roues

Emplacements gratuits non-couverts: 10

Taux d'occupation : < 90 %













6

## 7. Lignes, Fréquences & Correspondances

#### 7.1 Lignes

Cette gare est desservie par la ligne 90 Denderleuw – Mons

#### 7.2 Fréquences

Les fréquences sont les suivantes :

- 1 L par heure et par sens en semaine, 1 L par heure et par sens toutes les heures le week-end.
- Quelques trains P en heure de pointe la semaine.

Plus d'infos dans les brochures de ligne à l'adresse http://mobility-brochures.b-rail.be/fr/brochures-deligne

#### 7.3 Correspondances

- Dans cette gare, il n'y a aucune possibilité de correspondance avec d'autres trains
- Le PANG n'est desservi par aucune ligne de bus
- Correspondance possible avec le Ravel mais non renseignée.

## 8. Comptages

Les statistiques de 2018 indiquent un nombre moyen hebdomadaire de :

- 179 voyageurs en semaine
- 77 voyageurs le samedi
- 80 voyageurs le dimanche.

#### 9. Remarques et constatations

Eclairages vandalisés dans le tunnel sous voies.

Parking en mauvais état.

Abris taggés.







